#### СССР МИНИСТЕРСТВО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ, СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ И СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ



# ЧАСЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕРВИЧНЫЕ ПОКАЗЫВАЮЩИЕ ПЧКЗ-2РИ-Р24-Р12

# ПАСПОРТ

И2.815.019 ПС И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОВЕРКЕ МИ 560-84 В связи с постоянной работой по совершенствованию часов электрических первичных показывающих, повышающей условия эксплуатации, в конструкцию могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в настоящем паспорте.

#### 1. НАЗНАЧЕНИЕ

- 1.1. Часы электрические первичные показывающие ПЧКЗ-2РИ-Р24-Р12 (в дальнейшем часы) предназначены для работы в стационарных системах единого времени общего назначения с целью выработки информации о шкале времени на циферблате со стрелочной индикацией и выработки сигналов информации о размере единицы времени (секунда и минута) в виде электрических импульсов чередующейся полярности для управления вторичными часами по специальным двухпроводным линиям.
- 1.2. Часы должны эксплуатироваться при температуре окружающего воздуха от 10 до 35° C, относительной влажности от 45 до 80% и атмосферным давлением от  $8.4\cdot10^4$  до  $10.7\cdot10^4$  Па (630 до 800 мм рт. ст.).

#### 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 2.1. Показатели хода часов при температуре окружающего воздуха (20  $\pm$  5) °C;
  - средний суточный ход не более  $\pm 1,5$  с;

Температурный коэффициент суточного хода часов при изменении температуры окружающего воздуха от 10 до 15°C и от 25 до 35°C не должен быть более 0,3 с на 1°C.

- 2.2. Параметры импульсов в выходной линии для вторичных часов с минутным отсчетом:
- периодичность посылки один импульс в минуту. Начало импульса в момент показания секундной стрелкой часов 00 секунд  $\pm 1$  с;
  - полярность чередующаяся;
  - длительность  $(1.6 \pm 0.3)$  с;
  - длительность переднего и заднего фронтов не более 0,3 с;
  - напряжение (24 ± 6) В.

- 2.3. Параметры импульсов в выходной линии для вторичных часов с секундным отсчетом:
- периодичность посылки при температуре от 15 до  $25^{\circ}$  С  $(1\pm2\cdot10^{-5})$  с; при температуре от 10 до  $15^{\circ}$  С и от 25 до  $35^{\circ}$  С  $(1\pm5\cdot10^{-5})$  с;
  - полярность чередующаяся;
  - длительность 1 с (без скважности);
  - напряжение (12<sup>+3</sup>) В.
  - 2.4. Нагрузочные характеристики выходных линий:
- сопротивление нагрузки в линии вторичных часов с минутным отсчетом не менее 22 Ом;
- сопротивление нагрузки в линии вторичных часов с секундным отсчетом не менее 2,2 кОм.
- 2.5. Питание часов должно осуществляться от источника выпрямленного без ограничения пульсации или переменного тока напряжением (27 +9 ) В частотой 50 Гц.

Применение автотрансформатора не допускается.

Автоматическое резервирование питания часов обеспечивается подключением внешнего источника постоянного тока (батарен гальванических элементов) напряжением (27  $\pm$  3) В.

- 2.6. Мощность, потребляемая часами от источника переменного или выпрямленного тока, не более:
  - без нагрузки в выходных линиях 10 Вт;
- с максимальной нагрузкой в выходных линиях в момент выдачи минутного импульса 120 Бт.

Мощность, потребляемая часами при питании их от резерв-

ного источника постоянного тока, не более:

- без нагрузки в выходных линиях 2 Вт;
- с максимальной нагрузкой в выходных линиях в момент выдачи минутного импульса 60 Вт.
- 2.7. Вероятность безотказной работы часов за 2000 ч наработки не менее 0,92.
- 2.8. Среднее время восстановления часов в рабочих условиях 4 ч.
  - 2.9. 90-%-ный срок сохраняемости не менее 3 лет.
  - 2.10. Средний срок службы до списания не менее 10 лет.
  - 2.11. Масса часов, кг, не более 7.
  - 2.12. Габаритные размеры  $125 \times 250 \times 250$  мм.
- 2.13. Сведения о содержании драгоценных металлов приведены в приложении 1.

2.14. Сведения о содержании цветных металлов приведены

в приложении 2.

#### 3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

 Часы электрические первичные показывающие ПЧКЗ-2РИ 

 -P24-P12
 — 1 шт.

 Паспорт гИ2.815.019 ПС
 — 1 экз.

 Вставка плавкая ВПІ-І-2А
 — 2 шт.

 Вставка плавкая ВПІ-І-ЗА
 — 2 шт.

#### 4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

- 4.1. Часы конструктивно выполнены на несущем основании со съемной крышкой. Элементы электрической схемы смонтированы на монтажных платах. Механизм с циферблатом установлен на колонках с шарнирным соединением. В верхней части основания установлены клеммные колодки для подключения источников питания и выходных линий. На металлической планке установлены держатели предохранителей.
- 4.2. Принцип действия часов заключается в использовании стабильных по периоду следования электрических импульсов, получаемых от времязадающего устройства, для формирования выходных сигналов.
- 4.3. Электрическая схема часов (приложение 3, 4) состоит из следующих основных функционально связанных частей:
  - времязадающего устройства ВУ;
  - формирователя импульсов чередующейся полярности ФИ1;
  - формирователя импульсов чередующейся полярности ФИ2;
  - формирователя импульсов чередующейся полярности ФИЗ;
  - выпрямителя и стабилизатора напряжения питания часов.
  - 4.3.1. В схему времязадающего устройства ВУ входят:
  - гнератор кварцевый на 32768 Гц (R1, R2, C3, BQ, ДД1);
  - делитель частоты (ДД1, ДД2, ДД5 . . . ДД7);
  - согласующие усилители (VT5, VT6 и VT7, VT8);
  - схема управления делителем частоты (ДДЗ, ДД4);
  - стабилизатор напряжения 9 В (R28, VД15, VД16).

Времязадающее устройство ВУ выдает импульсы положительной полярности частотой 8 Гц и 0,5 Гц. При установке переключателя SAI в положение «Подгон» ВУ выдает импульсы частотой 16 Гц и 1Гц.

4.3.2. В схему формирователя импульсов чередующейся полярности ФИ1 входят:

- предварительные усилители управляющих импульсов (VT11, VT12);
  - двухтактный усилитель (VT15 . . . VT18).

Формирователь импульсов ФИ1 выдает в обмотку шагового двигателя М1 импульсы чередующейся полярности напряжением 20 В, частотой 8 Гц (в режиме «Подгон» 16 Гц), без скважности.

- 4.3.3. В схему формирователя импульсов чередующейся полярности ФИ2 входят:
- предварительные усилители управляющих импульсов (VT13, VT14);
  - двухтактный усилитель (VT19 . . . VT22).

Формирователь импульсов ФИ2 выдает в выходную линию вторичных часов с секундным отсчетом импульсы чередующейся полярности напряжением 12 В, длительностью 1 с (в режиме «Подгон» 0,5 с), без скважности.

- 4.3.4. В схему формирования импульсов чередующейся полярности ФИЗ входят:
  - контактные устройства (SR1... SR3);
  - усилитель мощности (VT9, VT10);
- формирователь длительности минутных импульсов (VT2 . . . VT4).

Контактные группы (SR1 . . . SR3) переключаются программными кулачками, установленными на выходной оси механизма. (Временные диаграммы переключения контактных групп указаны в приложении 3).

Контактные группы SR2 и SR3 поочередным переключением подключают усилитель мощности к выходной линии таким образом, что полярность импульсов в выходной линии изменяется

каждую минуту.

Усилитель мощности построен по схеме эмиттерного повторителя с RS (R23, R24, C13) формирователем переднего и заднего фронтов импульсов. Начало формирования минутного импульса определяется переключением контактной группы SR1. Конец формирования импульса определяется временем срабатывания транзистора VT4 формирователя длительности импульсов (VT2 . . . VT4).

Переключатель SA2 предназначен для внеочередной посыл-

ки минутных импульсов в выходную линию.

Светодиод VД18 предназначен для визуального контроля формирования импульсов.

Предохранитель FU2 предназначен для защиты усилителя

мощности от перегрузки.

- 4.3.5. В схему выпрямителя и стабилизатора напряжения питания часов входят:
  - двухполупериодный выпрямитель (VД1 . . . VД4);
- параметрический стабилизатор напряжения 30 В (VT1, VД7 . . . VД9);
  - предохранитель защиты FU1.

#### 5. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

При работе с часами необходимо соблюдать правила техники безопасности, предусмотренные для лиц, обслуживающих установки с напряжением до 1000 В.

Перед подключением часов к источникам питания и линиям

нагрузок необходимо произвести их заземление.

## 6. ПОДГОТОВКА ЧАСОВ К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ

- 6.1. Установка часов:
- 61.1. В помещении, где устанавливаются часы, не должно быть паров, кислот и щелочей, а также токопроводящей пыли.
- 6.1.2. Часы должны быть установлены на стене или другой опорной поверхности в вертикальном положении. Установочные размеры часов указаны в приложении 5.
- 6.1.3. Установка часов, источников питания, вторичных часов, а также монтаж соединительных линий должны быть выполнены в соответствии с «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителем», утвержденными Госэнергонадзором.
  - 6.2. Порядок работы.
  - 6.2.1. Исходное состояние часов к началу работы:
  - часы прочно закреплены в установленном месте;
- к часам подведены, но не подсрединены линии нагрузок и источников питания;
- переключатели «УПР. СЕК» (SA1) и «УПР. МИН) (SA2) в нейтральном, среднем положении.
  - 6.2.2. Измерительные приборы, необходимые для работы:
- вольтметр по ГОСТ 8711-78 класса точности не ниже 1,5 с пределом измерения до 50 В;
- мост постоянного тока по ГОСТ 7165-78 или омметр по ГОСТ 8038-60 с пределом измерения от 0,01 Ом до 10,0 кОм.
  - 6.2.3. Последовательность выполнения работы:
- проверьте величину сопротивления нагрузок в линиях вторичных часов и подключите линии к часам. Измерение con-

ротивления нагрузок производите при помощи моста постоянного тока или омметра;

- проверьте напряжение источников питания и подключите часы. Измерение производите при помощи вольтметра. После подключения питания через время 5 . . . 10 с часы должны начать работать;
- проверьте выдачу в выходную линию минутных импульсов. Время формирования минутного импульса сигнализируется свечением светодиода, расположенного на монтажной плате под циферблатом часов. Напряжение импульсов измеряется вольтметром на клеммах часов «МИН. 1», «МИН. 2». Минутные импульсы должны изменять показания вторичных часов в выходной линии;
- проверьте работу ключа «УПР. МИН». Проверка производится поочередным переключением ключа в крайние положения. Ключ необходимо фиксировать в крайних и нейтральном положениях выдержкой не менее 2 с, при этом формирование импульсов контролируйте по свечению светодиода, а выдачу импульсов в выходную линию изменением показаний вторичных часов. Работа ключом «УПР. МИН» возможна только во время прохождения секундной стрелки часов сектора циферблата от цифры «2» до цифры «9».
- проверьте выдачу в выходную линию секундных импульсов. Проверка производится при помощи вольтметра измерением напряжения импульсов на клеммах часов «C1», «C2»;
- проверьте работу переключателя «УПР. СЕК». При переводе ручки переключателя в положение «Стоп» осуществляется остановка часов. При переводе переключателя в положение «Подгон» осуществляется ускорение хода часов (подгон);
- согласуйте показания первичных и вторичных часов с точным временем. Точное время определяется показаниями образцовых часов или сигналом проверки времени, передаваемым по сети радовещания. Согласование показаний часов следует производить при помощи переключателей «УПР. СЕК» и «УПР. МИН» и кнопки ручного перевода минутной и часовой стрелок.

В том случае, если показания вторичных часов отличаются от показаний первичных часов на нечетное количество минут (секунд), необходимо поменять местами провода подключения вторичных часов к выходной линии.

## 7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

7.1. Не реже одного раза в год необходимо промыть спиртом ректификатом контакты SRI . . . SR3 и контакты переключалей SAI, SA2. Промырку контактов следует производить при отключенном питании часов.

7.2. Не реже одного раза в год необходимо смазать цапфы осей механизма маслом МЗП-6 ГОСТ 7935-74.

## 8. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

- 8.1. Часы должны храниться в упаковке завода-изготовителя в закрытых помещениях с температурой окружающего воздуха от 5 до 40° С и относительной влажностью до 80% при 25° С.
- 8.2. Часы, упакованные в транспортную тару, допускают транспортирование при температуре от минус 60 до плюс 50° С на любое расстояние любым видом транспорта. При транспортировании должно быть исключено непосредственное воздействие атмосферных осадков, солнечных лучей и возможность механических повреждений.

# 9. ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Таблица 1

Наименование неисправностей внешнее проявление и дополнительные признаки	Вероятные причины	Методы, устранения	Примечание
1. Питание к часам подключено о часы не работают	тока	тания	
	Неисправен предохранитель FU1 или FU2		
2. Часы не выдают в линию вто ичных часов с минутным отсчетого разнополярных импульсов		Устранить короткое замы кание в выходной лиции Заменить предохранитель	i i
3. Показания вторичных часов минутным отсчетом отстают от показаний первичных часов	Загрязнилнсь контакты SR1SR3 или контакты переключателя SA2		
	• Напряженне источника питания на же допустимого уровня, соответст венно ниже допустимого уровня нап ряжение минутных и секундных им пульсов в выходных линиях часов	T <sup>2</sup>	
5. Нет смены показаний на цифе блате часов. Вторичные часы с кундным отсчетом работают не мально	р. Ненсправен шаговый двигатель м се-ханнзма	е Заменить шаговый двига тель	

# 10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Часы электрические первичные моказывающие ПЧКЗ-2РИ--Р24-Р12 заводской № 2000 година соответствуют техническим условиям ТУ 25-07.1501-82 и признаны годными для эксплуатации.

26 ABF 1985r. Дата выпуска

ОТК завода



# 11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Завод гарантирует работу часов в течение 36 месяцев со дня ввода в эксплуатацию при соблюдении условий и правил, изложенных в паспорте.

# 12. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

В случае обнаружения дефекта при работе часов в период гарантийного срока необходимо составить технически обоснованный акт и направить его в адрес завода: 191126, Ленинград, ул. Достоевского, 44, ЛОЗ «Хронотрон».

В акте обязательно указать номер и дату выпуска часов.

# 13. КОРРЕКТИРОВКА ХОДА ЧАСОВ

Корректировку хода часов производят, если средний суточ-

ный ход часов превышает 1,5 с.

Корректировку производят путем подстройки частоты кварцевого генератора часов. Для выполнения этой операции во времязадающем устройстве гИ5.126.013 предусмотрен конденсатор С3, в котором при помощи отвертки можно изменять установочное положение ротора. Точность настройки частоты кварцевого генератора следует контролировать измерением периода секундных импульсов при помощи электронно-счетного частотомера типа ЧЗ-34 по ИЗЗ.721.032 ТУ. Вход частотомера подключают к выходной клемме часов «С1» и минусу источника питания (клемма часов «--»). Измеряют 10 периодов секундных импульсов. Показания частотомера при этом должны быть в пределах от 1999990 мкс до 2000010 мкс.

# 14. ДАННЫЕ О СРОКЕ ВВОДА ЧАСОВ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Часы э ектрические первичные показывающие ПЧК3-2РИ-Р24-Р12, заводской № . . . . . . введены в эксплуатацию.

198

# сведения о содержании драгоценных металлов

Приложение 1


		Сборочные	единицы					
Наименование	Обозначение	обозначение	кол-во	кол-во в изделии	Масса в I шт., г	Масса в изделии, г	Номер акта	Приме- чание
Золото	,		9	9	0,0000326	0,0002934		
Диод	КД103А КД202В	гИ6.730.177 гИ6.730.177	5	5	0,0008255	0,0041275		
Стабилитрон	KC133A	гИ6.730.177	1	1	0,0000844	0,0000844		
Стабилитрон	KC147A	гИ5.126.013 \	2	1	0,0000844	0,0001088		
Стабилитрон Стабилитрон	Д814A Д814Д	гИ6.730.177	4	4	0,0009932	0,0039728		
Светодиод	АЛ102ГМ	гИ6.730.177	1	1	0,0002481	0,0002481		
Транзистор	ҚТ502Д	гИ6.730.177	5	5	0,0011218	0,0056090		
* Транзистор Транзистор	КТ503Д КТ817Г	гИ6.730.177 гИ2.815.019 гИ6.730.177	$\begin{bmatrix} & 10 \\ & 2 \\ & 1 \end{bmatrix}$	3	0,000042672			
Микросхема	K176	гИ5.126.013	7	7	0,0029926	0,0209482		
						0,4033682		**

			A STATE OF THE STATE OF			- 1	Contract of the last	TO STATE OF THE ST
		Сборочные	единицы					
Наименованне	Обозначение	обозначение	кол-во	кол-во в изделии	Масса в 1 шт., г	Масса нзделии, г	Номер акта	Прнме- чанне
<b>Серебро</b> Резистор	млт-0,25	гИ6.730.177 гИ5.126.013	39 12	51	0,0013862	0,0706962		
Резистор	МЛТ-0,5	гИ6.730.177	-4	4	0,0044936	0,0179744		
Резистор	млт-2	гИ6.730.177	1	1	0,0097222	0,0097222		
Резонатор	PK-724A	гИ5.126.013	1	1	0,0004191	0,0004191		
Конденсатор	<b>КПК-МП-4/15</b>	гИ5.126.013	1	1	=0,03	0,03		
Конденсатор	K10-7B-H70	гИ5.126.013	5	5	0,01	0,05		
Предохранитель	ВП-1-1	гИ2.815.019	2	2	*0,017553	0,035106		
Днод	КД103А	гИ6.730,177	9	9	0,0042198	0,0379782		
Светодиод	АЛ102ГМ	гИ6.730.177	1	1	0,0002481	0,0002481		
Ключ телефонный	KT-1 - 3-3	гИ5.280.001	1	1	0,417	0,417		
Ключ телефонный	·KT-1 - 1-1	гИ5.280.001	1	1	0,28	0,28		
Контакт	ПГ 2527 СГ 30106	гИ6.620.004 гИ6.385.010	1 2	5 3	0,0074705 0,041511	0,0372537 0,124542		
			L			1,1109399		

# ведомость цветных металлов, содержащихся в часах пчкз-ари-р24-р12

Приложение 2

	1																							46	три	JOA	кение 2,
Наименование металла, сплава		Ko co	лич одер	ест	щи	хся	В	И3,	целі	ии,	КГ	упп	ам	(Γ(	n n	одл ри	ежа пол	ном	О I IX ( И ИЗ СПИ	сдач внос	че се 1	в в изде	иде	е л	ома	١,	Возможность демонтажа деталей и узлов при списании
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		P		13	1.6	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	изделия
1. Алюминий и алюми- ниевые сплавы			0,173	0,014												0,148	0,12										пэделия
2. Медь и сплавы на медной основе			0,11		0,076									1971	ų	0,09	,	0,068									Разборка и



# перечень элементов электрической схемы

Приложение 4

	II.	Кол-во
Поз. обозначение	Наименование	
BQ	Резонатор кварцевый РВЧ-72 ТУ 25-07.1331-77	1
C1, C2	Кондеисатор МБМ-160-0,1 ±10% ГОСТ 23232-78	2
00	Кондеисатор КПК-МП-4/15	1
C3	FOCT 5.500-70	1
C4	Конденсатор К10-7В-Н70-0,015 мкф +80 % —20 %	
C5, C6	Коиденсатор K50-20-50B-2000 мкФ ОЖО.464.120 ТУ	2
C7	Конденсатор К10-7в-Н70-0,015 мкФ +80 % —20	1
C8	Конденсатор К50-20-50В-50 мкФ ОЖО.464.120 ТУ	l
C9 C11	Конденсатор К10-7в-Н70-0.015 мкФ +80 % —20 %	3
C12	Конденсатор К50-20-15в-200 мкФ ОЖО.464.120 ТУ	
C13	Конденсатор К50-20-50В-20 мкФ ОЖО.464.120 ТУ	3
C14 C16	ΓΟCT 23232-78	
C17.	Коиденсатор K50-20-50B-50 мкФ ОЖО.464.120 ТУ	1
дді	Микросхема К176ИЕ5 бК0,348.047 ТУ6	1
дд2	Микросхема К176ИЕ1 6К0.348.047 ТУ	2
ддз, дд4	Микросхема К176ЛА7 бК0.348.047 ТУ	1
дд5	Микросхема К176ИЕ1 6К0.348.047 ТУ	2
<b>ДД6, ДД7</b>	Микросхема К176ТМ2 бК0.348.047 ТУ2	1
FU1	Вставка плавкая ВПІ-1-3А ОЮО.480.003 ТУ	
FU2	Вставка плавкая ВПІ-1-2А ОЮО.480.003	1
R1	Резистор МЛТ-0,25-510 кОм ±10% ГОСТ 7113-77	
R2	Резистор С3-13-22 МОм ±20% ОЖО.467.105 ТУ	1
R3, R4	Резистор МЛТ-0,25-10 кОм ±10% ГОСТ 7113-77	2
<b>R</b> 5	Резистор МЛТ-0,5-1,2 кОм ±10% ГОСТ 7113-77	4


П	p	0	Д	0	Л	Ж	e	H	и	è

Поз. обозначение	Наименование	Кол-во
	Резистор проволочный 1 Ом ±30%	1.7
R6	проволока ПЭВКМ-0,31 (длиной 120 мм мотать на резисторе МЛТ-2 любого номинала)	1
	Резисторы по ГОСТ 7113-77	War and Salah
R7	МЛТ-0,25-3,3 кОм ±10%	
R8	МЛТ-0,5-560 Ом ±10%	
R9	МЛТ-0,25-5,6 кОм ±10%	1
R10	Резистор СПЗ-1a-33 кОм-II ГОСТ 11077-78	
	Резисторы по ГОСТ 7113-77	
R11	МЛТ-0,25-27 кОм ±10%	1
R12	МЛТ-0,25-3,3 кОм ±10%	
R13	МЛТ-0,25-2,2 кОм ±10%	1
R14, R15	. МЛТ-0,25-22 кОм ±10%	2
R16	МЛТ-0,25-3,3 кОм +10%	1
R17, R18	МЛТ-0,25-100 кОм ±10%	2
R19	МЛТ-0,25-10 кОм ±10%	1
R20, R21	МЛТ-0,25-100 кОм ±10%	2
R22	МЛТ-0,25-3,3 кОм ±10%	1
R23	МЛТ-1-1,2 кОм ±10%	1
R24	МЛТ-0,25-2,2 кОм ±10%	1
R25	МЛТ-0,25-5,6 кОм ±10%	1
R26, R27	МЛТ-0,25-33 кОм ±10%	2
R28	МЛТ-0,25-3,9 кОм ±10%	1
R29, R30	МЛТ-0,25-33 кОм ±10%	2
R31	МЛТ-0,25-2,2 кОм ±10%	I
R32 R35	МЛТ-0,25-22 кОм ±10%	4
R36	МЛТ-0,25-470 кОм ±10%	1
R37, R38, R39		3
R40	МЛТ-0,25-10 кОм ±10%	1
R41	МЛТ-0,25-5,6 кОм ±10%	1
R42, R43	МЛТ-0,25-22 кОм ±10%	2
R44, R45	МЛТ-0,25-5,6 кОм ±10%	2
	Резисторы по ГОСТ 7113-77	
R46	МЛТ-0,25-22 кОм ±10%	
R47	МЛТ-0,25-5,6 кОм ±10%	1
R48, R49 R50	МЛТ-0,5-100 Ом ±10% МЛТ-0,25-5,6 кОм ±10%	2

THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH		
Поз. обозначение	Наименование	Кол-во
R51	МЛТ-0,25-5,6 кОм ±10%	1
R52, R53	МЛТ-0,25-5,6 кОм ±10%	2
R54	МЛТ-0,25-22 кОм ±10%	1
R55, R56	МЛТ-0,25-5,6 кОм ±10%	2
R57, R58	МЛТ-0,25-22 кОм ±10%	2
SA1	Ключ телефонный КТ-I I-I ГОСТ 14299-79	1
SA2	Ключ телефоиный КТ-1 3-3 ГОСТ 14299-79 3-3	1
VД1VД4	Диод полупроводииковый КД202В УЖ3.362.036. ТУ	4
VД5	Диод полупроводниковый КД103А ТТЗ.362,082, ТУ	1
VД6	Диод полупроводниковый КД202В УЖ3.362.036. ТУ	ſ
VД7, VД8	Стабилитрон Д814Д аАО.336,207 ТУ	2
VД9 -	Стабилитрон Д814А аАО.336.207 ТУ	1
VД10VД14	Диод полупроводниковый КД103A ТТЗ.362.082 ТУ	5
VД15, VД16	Стабилитрон КС147А СМЗ.362,812 ТУ	2
VД17	Диод полупроводниковый КД103A ТТЗ.362.082 ТУ	1
VД18	Светоднод АЛ102ГМ УЖО.336.041 ТУ	1
VД19	Стабилитрон КС133А СМ3.362.812 ТУ	1
VД20, VД21	Диод полупроводниковый КД103A ТТЗ.362.082 ТУ	2
VД22, VД23	Стабилитрон Д814А аАО.336.207 ТУ	2
VT1	Транзистор КТ817Г аАО.336.187 ТУ	1
VT2	Транзистор КТ503Д аАО.336.183.ТУ	1
VT3	Транзистор КТ502Д аАО.336.182 ТУ	1
VT4	Транзистор КТ503Д аАО.336.182 ТУ	1
VT5VT8	Транзистор КП303В Ц20.336,601 ТУ	4
VT9, VT10	Транзистор КТ817Г аАО.336.187 ТУ	2
VT11VT16	Транзистор КТ503Д аАО.336.183 ТУ	6
VT17VT20	Транзистор КТ502Д аАО.336.182 ТУ	4
VT21, VT22	Транзистор КТ503Д аАО.336.183 ТУ	2
SR1SR3	Контактная группа гИ6.620.034	3
Carlo		

Поз. обозначение	Наименование	Кол-во
M1	Электродвигатель ДСО32-0,1-0,375 УЗ, 40 В 50 Гц исп. 1 правое вращение ТУ 16-512.468-80	1
XT1, XT2	Колодка клеммная гИ6.675.001	2
ВУ	Устройство времязадающее гИ5.126.013	1
МУ	Устройство механическое гИ6.040.022	1
дпь	Держатель вставки плавкий ОЮЧ.810.000 ТУ	2

# Установочные разтеры



# МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

ЧАСЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕРВИЧНЫЕ ПОКАЗЫВАЮЩИЕ ПЧК3-2БР-Р24-Р12

ми 560-84

Методы и средства поверки

РАЗРАБОТАНЫ

ЛОЗ «Хронотрон» ЛПО «Петродворцовый часовой завод»

ИСПОЛНИТЕЛИ

Л. С. Гендельман к. т. н., С. Б. Молодцов

**УТВ**ЕРЖДЕНЫ

Всесоюзным научно-исследовательским институтом физико-технических и

радиотехнических измерений

Настоящая методика поверки распространяется на часы электрические первичные показывающие ПЧК3-2РИ-Р24-Р12 (далее — часы) и устанавливает методы и средства их первичной и периодической поверок.

## 1. ОПЕРАЦИИ И СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

1.1. При проведении поверки должны выполняться операции и применяться средства поверки, указанные в таблице.

Таблица

Наименование операций	<b>Но</b> мера пунктов	Средства поверки и их нормативно-технические характеристики
<ol> <li>Внешний осмотр</li> <li>Опробование</li> </ol>	4.1. 4.2.	
3. Определение среднего суточного хода	N Total	Сигналы проверки времени, передаваемые по радиотрансля- илонной сети.
		Электронный секундомер «Электроника-1-05» ТУ 11М0081-283

### 2. УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ

- 2.1. При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:
  - температура окружающего воздуха от 15 до 35°C;
- относительная влажность окружающего воздуха от 45 до 80%;
  - атмосферное давление от 630 до 800 мм рт. ст.;
- питание часов должно осуществляться от источника переменного (частотой 50  $\Gamma$ ц) или выпрямленного (без ограничения пульсации) тока напряжением (27  $\pm$ 3) В с резервированием от батареи гальванических элементов напряжением (27  $\pm$ 3) В.

## 3. ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ

3.1. Перед проведением поверки выполняют работы, предусмотренные разделом 5 паспорта гИ.2.815.019 ПС на часы ПЧК3-2РИ-Р24-Р12.

## 4. ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

#### 4.1. Внешний осмотр.

При проведении внешнего осмотра устанавливают отсутствие механических повреждений часов.

4.2. Опробование.

Перед проведением поверки должно быть проведено опробование автоматического резервирования питания часов. Проверку производят путем кратковременного отключения основного питания, при этом часы должны продолжать работать от источника резервного питания.

4.3. Определение метрологических параметров.

4.3.1. Определение среднего суточного хода часов проводят в

течение 7 суток в следующей последовательности:

По началу шестого сигнала проверки времени, воспринимаемому на слух от радиоприемника или абонентского громкоговорителя, подключенного к радиотрансляционной сети, производят запуск секундомера «Электроника 1-05». (Примечание: Допускается использовать секундомер типа СОСпр по ГОСТ 5072-79).

Определяют поправку часов путем сравнения их показаний с показаниями секундомера. По истечение 7 суток вновь определяют поправку часов аналогично вышеизложенному.

Средний суточный ход часов вычисляют по формуле:

$$g_{i} = \frac{U_{i+1} - U_{i}}{7}$$
 , где:

U<sub>і</sub> — поправка часов на момент начала проверки, с;

U<sub>i+1</sub> — поправка часов по истечении 7 суток, с;

Средний суточный ход часов, по абсолютной величине, не должен быть более 1,5 с.

## 5. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

5.1. Результаты поверки оформляют в установленном порядке.

